

Kit de remplacement pour mâchoires de frein agricole BPW

Conservez notre qualité
première monte



Contenu du kit de réparation par essieu

4 mâchoires avec garnitures

2 paires de ressorts de traction

Type de frein	Dimensions du tambour (mm)	Référence
N 3006-3	300 x 60	09.803.62.12.0
N 3108-3	310 x 80	09.803.62.13.0
N 4008-3	400 x 80	09.803.62.14.0
N 4012-3	400 x 120	09.803.62.15.0
FL 4112	410 x 120	09.803.62.09.0
FL 4112 - essieu suiveur LL	410 x 120	09.803.67.16.0
FL 4118	410 x 180	09.803.62.10.0
FL 4118 - essieu suiveur LL	410 x 180	09.803.67.17.0

Note importante :

Respecter les prescriptions de maintenance BPW (doc. *BPW-EL-AGRAR 1027501*)

BPW France SAS

Paris Nord 2 – 195, rue des Chardonnerets - BP 59052 Tremblay en France - 95947 - ROISSY-CDG Cedex

Administratif ☎ 01 49 38 19 99 – 📠 01 49 38 19 80

Magasin ☎ 01 49 38 19 86 – 📠 01 48 63 00 51

www.bpwfrance.fr